



# 車輛認證書

## Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

### 車輛資料

認證號碼：D260630ZG74453  
Report No.

出廠年月：2022/05  
Date of Production

車輛廠牌：TOYOTA  
Brand

車型：COROLLA CROSS  
Model

排氣量：1,798c. c.  
Engine Displacement

儀表里程：43,440  
Meter mileage (里程數為查驗時儀表顯示數字)

引擎號碼：2ZRY860525  
Engine NO.

車身號碼：ZSG100344577  
Chassis NO.

販賣車商：鴨哥車業

販賣車商地點：彰化縣員林鎮莒光路269號

### 認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

### 車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期：2026/06/30  
Inspection Date

認證技師：洪愷崎  
Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。

※本認證書限上述車輛販賣車商使用。