



車輛認證書

Certified Vehicle

本車經HOTA大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

認證號碼：D260728WW45079
Report No.

出廠年月：2018/06
Date of Production

車輛廠牌：VOLKSWAGEN
Brand

車型：POLO
Model

排氣量：999c. c.
Engine Displacement

儀表里程：104,070
Meter mileage (里程數為查驗時儀表顯示數字)

引擎號碼：
Engine NO.

車身號碼：WVWZZZAWZJU05****
Chassis NO.

販賣車商：鴨哥車業

販賣車商地點：彰化縣員林鎮莒光路269號

認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期：2026/07/28
Inspection Date

認證技師：盧漢魁
Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。