



車輛認證書

Certified Vehicle

本車經HOTA大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

認證號碼： D260918JH25202
Report No.

出廠年月： 2014/07
Date of Production

車輛廠牌： LEXUS
Brand

車型： ES300H
Model

排氣量： 2,494c. c.
Engine Displacement

儀表里程： 166,032
Meter mileage (里程數為查驗時儀表顯示數字)

引擎號碼：
Engine NO.

車身號碼： JTHBW1GG40207****
Chassis NO.

販賣車商： 鴨哥車業

販賣車商地點： 彰化縣員林鎮莒光路269號

認證結果

車輛泡水狀況： 無

車輛重大事故或車體接合狀況： 無

車輛車身號碼異常狀況： 無

車輛引擎號碼異常狀況： 無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期： 2026/09/18
Inspection Date

認證技師： 姚祥清
Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。