車輛認證書
Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

認證號碼： D261016RH01077 Report No.	出廠年月： 2018/08 Date of Production
車輛廠牌： HYUNDAI Brand	車型： TUCSON Model
排氣量： 1,591c.c. Engine Displacement	儀表里程： 89,514 Meter mileage （里程數為查驗時儀表顯示數字）
引擎號碼： G4FJJU428884 Engine NO.	車身號碼： RFHJT812BJS001404 Chassis NO.
販賣車商： 鴨哥車業	
販賣車商地點： 彰化縣員林鎮莒光路269號	

認證結果

車輛泡水狀況： 無	車輛重大事故或車體接合狀況： 無
車輛車身號碼異常狀況： 無	車輛引擎號碼異常狀況： 無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期： 2026/10/16 Inspection Date	認證技師： 姚祥清 Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業

HOT 大聯盟 認證章

※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告,並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。