車輛認證書
Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

認證號碼： E260811AH39215
Report No.

出廠年月： 2010/05
Date of Production

車輛廠牌： MAZDA
Brand

車型： MAZDA 3
Model

排氣量： 1,999c.c.
Engine Displacement

儀表里程： 87,032
Meter mileage （里程數為查驗時儀表顯示數字）

引擎號碼： A2633****
Engine NO.

車身號碼： A2H01****
Chassis NO.

販賣車商： 文鑫汽車

販賣車商地點： 台南市永康區尚頂路179號

認證結果

車輛泡水狀況： 無

車輛重大事故或車體接合狀況： 無

車輛車身號碼異常狀況： 無

車輛引擎號碼異常狀況： 無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期： 2026/08/11
Inspection Date

認證技師： 吳勝烽
Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業

HOT 大聯盟 認證 監章

※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告,並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。