



# 車輛認證書

## Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

### 車輛資料

認證號碼：E3177822112501  
Report No.

出廠年月：2019/04  
Date of Production

車輛廠牌：NISSAN  
Brand

車型：LIVINA  
Model

排氣量：1,598c. c.  
Engine Displacement

儀表里程：84,291  
Meter mileage (僅揭露，不具保證效力)

引擎號碼：HR16749\*\*\*\*  
Engine NO.

車身號碼：L11GMA04\*\*\*\*  
Chassis NO.

販賣車商：文鑫汽車

販賣車商地點：台南市永康區尚頂路179號

### 認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

### 車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期：2022/11/25  
Inspection Date

認證技師：翁俊益  
Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。

※本認證書限上述車輛販賣車商使用。