



車輛認證書

Certified Vehicle

本車經HOTA大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

認證號碼：E3202724121307
Report No.

出廠年月：2014/06
Date of Production

車輛廠牌：MAZDA
Brand

車型：MAZDA 3
Model

排氣量：1,598c. c.
Engine Displacement

儀表里程：60,878
Meter mileage (里程數為查驗時儀表顯示數字)

引擎號碼：E2306****
Engine NO.

車身號碼：E2300****
Chassis NO.

販賣車商：文鑫汽車

販賣車商地點：台南市永康區尚頂路179號

認證結果

車輛泡水狀況：無

車輛重大事故或車體接合狀況：無

車輛車身號碼異常狀況：無

車輛引擎號碼異常狀況：無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期：2024/12/13
Inspection Date

認證技師：吳品翰
Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業



※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告，並不代表查驗前後車況不會被改變。
※本認證書限上述車輛販賣車商使用。