車輛認證書
Certified Vehicle

本車經HOT大聯盟專業人員，針對認證項目進行鑑定，並依據查驗結果開立車輛認證書。

車輛資料

認證號碼： E3202724121307 Report No.	出廠年月： 2014/06 Date of Production
車輛廠牌： MAZDA Brand	車型： MAZDA 3 Model
排氣量： 1,598c.c. Engine Displacement	儀表里程： 60,878 Meter mileage （里程數為查驗時儀表顯示數字）
引擎號碼： E2306**** Engine NO.	車身號碼： E2300**** Chassis NO.
販賣車商： 文鑫汽車	
販賣車商地點： 台南市永康區尚頂路179號	

認證結果

車輛泡水狀況： 無	車輛重大事故或車體接合狀況： 無
車輛車身號碼異常狀況： 無	車輛引擎號碼異常狀況： 無

車輛骨架結構修復歷查定報告

認證日期： 2024/12/13 Inspection Date	認證技師： 吳勝烽 Inspected Technician

好車大聯盟中古車流通事業

HOT 大聯盟 認證 監章

※本認證僅針對受測車輛查驗時的狀況提出報告,並不代表查驗前後車況不會被改變。

※本認證書限上述車輛販賣車商使用。